

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO MUCBILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MUCBILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0059-41	FECHA:	27/11/2025




Finalización con la cubierta de lámina troquelada, la aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Vista del resultado final de la instalación de la estructura de techo de metal y la cubierta de lámina troquelada.




Instalación de techo de lámina troquelada con el debido mantenimiento de las paredes con la pintura de las paredes de los baños sanitarios.



Vista del mantenimiento realizado a la estructura de techo de metal y la cubierta de lámina troquelada.



Vista del resultado final del mantenimiento realizado a las puertas de aulas y sustitución de chapa por chapa yale para puerta de dirección y 1 aula.



Vista del resultado final del mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público