



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD NUEVA PALESTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0079-43	FECHA:	5/28/2025




Foto 1: MEJORAMIENTO DE COCINA REPARACIÓN DE COLUMNAS SUSTITUCIÓN DE MADERA POR BLOCK Y SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BALCONES DE METAL Y SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL.



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA DE COCINA SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA Y SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR COSTANERAS GALVANIZADAS.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS LIJADO, SEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS Y MURO EXTERIOR E INTERIOR




Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTON Y POSTES DE CONCRETO. ES MUY NECESARIO POR QUE SE ENTREN LOS ANIMALES AL CORREDOR DEL CENTRO EDUCATIVO.




Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO




Foto 6: SE OBSERVA EL PORTON DE 1.5M X 2 M, EL CUAL ES NECESARIO SUSTITUIR COLUMNAS DE MADERA A CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director

