



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0012-43	FECHA:	22/04/2025




Foto1: VENTANAS : Sustitución de Vidrios
10 ventanas medidas 1.60 mts de ancho por 0.63 mts de altura





Foto 2: BALCONES: Mantenimiento de Balcones de Metal.
-10 Balcones medidas 1.98 mts de ancho por 0.84 mts de altura



PUERTAS DE METAL: Sustitución de Portón actual y Fabricación portón alterno.
-Sustitución de Portón actual con medidas 2.98 mts Ancho por 2 mts altura
-Fabricación de Portón con Malla alterno para entrada de vehículos con medidas 3 mts de ancho por 2.50 mts de altura



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL: Cambio de malla actual al muro perimetral.
-Cambio de malla muro perimetral con medidas de 52 mts lineales por 2 mts de alto



CUBIERTO DE LAMINAS: Sustitución de lámina existente por lámina troquelada.
-Cambio de techado con lámina troquelada de 2 aulas con medidas 18 mts de largo por 5.80 mts de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Yolanda Velásquez Canavarría
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

