

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA INÉS CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0103-45	FECHA:	07 DE AGOSTO 2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE ÁREA DE PASILLO CON UNA CONTENCIÓN QUE SE APRECIA AL FONDO E INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO



Foto 2: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO CON BIODIGESTOR



Foto 3: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO E INTALACION DE PORTICO CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE VEINTISÉIS.



Foto 4: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO E INTALACION DE PORTICO CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE VEINTISÉIS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

