

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEAL LA PAZ No 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ CHOCOJA No 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1736-45	FECHA:	20 DE JULIO 2025



Foto1: Losa de patio



Foto 2: Losa de patio



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y secuenciar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELE SECUNDARIA ALDEALA PAZ No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ CHOCOJA No 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1736-45	FECHA:	




Foto1: Cubierta de lamina




Foto 2: Piso



Foto 3: Puerta




Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público