

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO, CASERÍO LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0021-45	FECHA:	13 DE AGOSTO 2025



Foto 1: SE REALIZARÁ MEJORAMIENTO DE MURO PERITRAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CON CERCO DE ALAMBRE.



Foto 2: SE REALIZARÁ MEJORAMIENTO DE MURO PERITRAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CON CERCO DE ALAMBRE.



Foto 3: SE REALIZARÁ MEROMIENTO DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO, DEBIDO A QUE ENTRA DEMASIADO POLVO EN LAS AULAS.



Foto 4: SE REALIZARÁ MEROMIENTO DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO, DEBIDO A QUE ENTRA DEMASIADO POLVO EN LAS AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

