

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUPEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0144-45	FECHA:	07/08//2025



Se prioriza mejorar la división de un salón con un muro de block, debido a que ahí reciben clases 2 grados es de suma importancia tener un espacio apropiado para cada grado.



Se prioriza hacer mejoramiento e instalacion de balcones en el aula de Primero y Segundo Basico.



Se prioriza hacer reparación de piso de granito en el aula de segundo básico ya que el que tiene es de cemento y esta en malas condiciones.



Se prioriza hacer reparación de cuneta de concreto en la parte externa de las aulas del instituto debido a que se ha deteriorado con el tiempo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---