

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA Y 3A. CALLE, ZONA 3 BARRIO SAN SEBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0100-43	FECHA:	02 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Remozamiento de la Cocina Escolar que se encuentra actualmente en su interior en este estado, que incluye, repello y pintura de paredes interna y externa, colocación de piso cerámico antideslizante.



Foto 2: Remozamiento de Cocina Escolar: la cual se encuentra actualmente en este estado que además de lo anterior incluye: Colocación de azulejo en el área en donde se construirá el polletón y




Foto 3: Remozamiento de los Servicios Sanitarios: Que actualmente se encuentran en este estado, el cual incluye: colocación de piso cerámico antideslizante, así como colocación azulejo dentro de los mismos.



Foto 4: Remozamiento de los Servicios Sanitarios: Estado en que se encuentra actualmente el área interna de los servicios sanitarios, además de lo anterior se incluye la pintura completa tanto dentro como fuera de



Foto 5: Colocación completa de las instalación eléctrica en el ala principal del establecimiento el cual comprende: 06 aulas, 01 bodega y la Dirección ya que la misma no cuenta con instalación eléctrica adecuada.




Foto 6: Instalación eléctrica completa para el ala principal del establecimiento que incluye: Tendido eléctrico, colocación de bombillas ahorradoras, tomacorrientes, apagadores tando dentro de los salones como corredores y otros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

