

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA DE RAMOS ALDEA LAS VENTANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0105-43	FECHA:	28/11/2025




Foto 1: Finalización de cimiento de 1.00M de profundidad bajo el nivel del terreno natural. Del lado sur del centro educativo.



Foto 2: Inicio del levantado de muro con block tipo B de 50KG, del lado sur del centro educativo.




Foto 3: Fundición de columnas de concreto armado de 0.60 x 0.40 Metros.



Foto 4: Seguimiento de fundición de columnas y levantado de block.




Foto 5: Colocación de maya de 12 metros lineales del muro de contención del lado sur del centro educativo.




Foto 6: Seguimiento de colocación de maya del muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

