

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA DE RAMOS ALDEA LAS VENTANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0105-43	FECHA:	28/12/2025



Foto1: limpieza y retiro de tablas del muro realizado.




Foto 2: Seguimiento de retiro de materiales utilizados del lado sur del centro educativo.




Foto 3: Relleno enfrente del muro realizado .




Foto 4: Finalizacon del proyecto




Foto 5: Finalización de muro de contención con reforzamiento de drenes.




Foto 6: Finalización del mejoramiento de 12 mtr lineales de muro de contención, con zapatas aisladas de 1.20 x 1.20 m, cemento corrido, columnas de concreto y solera de humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

