



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 03 - 0110 - 43	FECHA:	27 DE MAYO DE 2025



Foto1: Módulo de tres aulas corren el riesgo de derrumbarse.



Foto 2: Módulo de aula del Nivel Preprimario corre riesgo de ser destruída en caso se deslice el paredón.




Foto 3: Espacio donde los niños y niñas arriesgan sufrir accidentes.




Foto 4: El muro de contención es relleno de piedra y tierra, nada compactos.



Foto 5: Espacio donde se necesita un muro de contención de 21 ml.



Foto 6: Ya construido el muro se aprovecharía un espacio de 3m de ancho de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

