



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0116-43	FECHA:	01 de octubre 2025



Foto 1: Esta evidencia muestra la depreciación del techo de estas aulas



Foto 2: La muestra de esta fotografía confirma que hace falta el cambio total del techo de las aulas y bodegas



Foto 3: Esto evidencia que la lamina del techo esta totalmente roto por la falta de cambio de parte del MINEDUC



Foto 4: Así es cómo se ponen las aulas y bodegas cuando cae la lluvia; por lo tanto es necesario realizar el cambio de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

