



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0126-43	FECHA:	12/08/2025



Foto 1: Muro perimetral lado norte de la escuela (área a intervenir)



Foto 2: Muro afectado y dañado por los sismos, lado frontal.



Foto 3: Muro con falta de reforzamiento en la cimentación lo cual hace que se mueva al momento de fuertes vientos y sismos.




Foto 4: Muro con agrietamientos, debido al sismo, falta de reforzamiento y cimentación.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Román López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Edubon

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

