

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA NIMACABAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMACABAJ, RABINAL BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0137-45	FECHA:	2/5/2025



Foto 1: Mejoramiento de pintura a base de agua en módulo de aulas, incluyendo aplicación en superficies interiores y exteriores



Foto 2: Mejoramiento de pintura a base de aceite en zócalo del módulo de aulas, así como en paredes interiores y exteriores de los servicios sanitarios



Foto 3: Reparación y sustitución de azulejos en el área de servicios sanitarios, incluyendo remoción de piezas dañadas, preparación de superficie y colocación de nuevas piezas



Foto 4: Suministro e instalación de accesorios nuevos para 6 lavamanos, incluyendo llaves, desagües, sifones y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.



Foto 5: Suministro e instalación de estructura metálica para galera de 7.00 x 12.00 metros, conformada por columnas de tubo cuadrado, vigas principales, y costaneras tipo lámina 'yos', incluyendo correas y herrajes de anclaje, lista para la colocación de cubierta.



Foto 6: Suministro e instalación de cubierta metálica sobre estructura metálica nueva, utilizando lámina galvanizada calibre 26, fijada con tornillos punta broca de 2", incluyendo capote liso, remates y bajadas metálicas para evacuación de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

