

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA NIMACABAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA, NIMACABAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0137-45	FECHA:	18/7/2025



Foto1: Mejoramiento de pintura a base de agua en módulos de aulas incluyendo aplicación en superficies interiores y exteriores.




Foto 2: Mejoramiento de pintura a base de aceite en zócalos de módulos de aulas, así como en superficies interiores y exteriores de los servicios sanitarios.



Foto 3: Reparación y sustitución de azulejos en áreas de servicios sanitarios.




Foto 4: Suministro e instalación de accesorios nuevos para 6 lavamanos, incluyendo llaves, desagües y sifones.




Foto 5: Suministro e instalación de estructura metálica para galera de 7.00 x 12.00 m, conformado por columna de tubo cuadrado, vigas principales y costaneras tipo lámina "YOS", incluyendo correas y herrajes de anclaje.



Foto 6: Suministro e instalación de cubierta metálica sobre estructura metálica nueva, lámina galvanizada calibre 26, fijada con tornillos broca de 2, incluyendo capote liso, remates y bajadas metálicas para evacuación de agua pluvial.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

