



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Joya de Ramos Aldea Las Ventanas, RABINAL B.V
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-2190-42	FECHA:	12 de agosto de 2025



Foto 1: Se observa el estado en la que se encuentra el área de Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes



Foto 2: Se observa la altura en la que se encuentra el área de Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes.



Foto 3: Se observa el estado en la que se encuentra el área de Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes.



Foto 4: Se observa el estado en la que se encuentra el área de Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes.




Foto 5: Se observa el estado en la que se encuentra el área de Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes.



Foto 6: Se observa el estado en la que se encuentra el área de Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público