

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACAQUEJ ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0159-43	FECHA:	2/04/2025



Foto 1: Se realizará cambio de lámina, en el salón de usos múltiples por deterioro y agujero de las mismas, ya que se utiliza como salón de clases de segundo Básico de Telesecundaria .



Foto 2: Se colocará portón de metal en el salón para mayor seguridad



Foto 3: Se colocará balcones, en las ventanas debido que el salón no cuenta con ello, para mayor seguridad.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal , salón de segundo básico




Foto 5: Sustitución de vidrios en el salón de segundo básico 70X20 CMS



Foto 6: sustitución de piso Cerámico, en el sala de Segundo básico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

