

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPR ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHOVÉN, ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1665-41	FECHA:	27 DE ENERO DE 2025



Foto 1: Vista exterior del muro de contención con evidente socavamiento debido a la erosión de la tierra.



Foto 2: Deterioro de la malla, misma que forma parte del muro de contención.



Foto 3: Espacio donde se va a hacer la losa de patio.



Foto 4: Espacio donde se va a hacer la losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

