

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Elena aldea Vega del Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0037-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: Mejoramiento de muro preimetral para el resguardo de los estudiantes.



Foto 2: Mejoramiento de muro perimetral, parte de en frente del centro educativo.



Foto 3: Mejoramiento de muro perimetral, parte de atrás del establecimiento.



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral interior del establecimiento.



Foto 5: Parte de atrás, lado izquierdo, mejoramiento de muro perimetral.




Foto 6: Mejoramiento de muro perimetral, interior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Elda de la cruz Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

