

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Hornito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0042-43	FECHA:	13/11/2025



Foto 1: Mejoramiento de cercamiento perimetral: Zanqueo y fundición con armadura de hierro de 64 metros lineales y Levantamiento de Muro con 4 hiladas de block en 53 metros cuadrados



Foto 2: Mejoramiento de cercamiento perimetral: Fundición de 2 columnas 25 x 25 de 4 metros y fundición de 26 columnas de 15 x 20 de 4 metros




Foto 3: Mejoramiento de cercamiento perimetral: Colocación de 64 metros de electro malla



Foto 4: Mejoramiento del acceso peatonal y área perimetral: Extracción de tierra y nivelación de tierra



Foto 5: Mejoramiento del acceso peatonal: Fundición de 45 metros de rampa de concreto




Foto 6: Elaboración y colocación de Portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

