

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Hornito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0042-43	FECHA:	29/11/2025



Foto 1: Mejoramiento de cercamiento perimetral: Zanjeo y fundición con armadura de hierro de 64 metros lineales y Levantamiento de Muro con 4 hiladas de block en 53 metros cuadrados



Foto 2: Mejoramiento de cercamiento perimetral: Fundición de 2 columnas 25 x 25 de 4 metros y fundición de 26 columnas de 15 x 20 de 4 metros



Foto 3: Mejoramiento de cercamiento perimetral: Colocación de 64 metros de electro malla




Foto 4: Mejoramiento del acceso peatonal y área perimetral: Extracción de tierra y nivelación de tierra



Foto 5: Mejoramiento del acceso peatonal: Fundición de 45 metros de rampa de concreto



Foto 6: Elaboración y colocación de Portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

