

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jeronimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0676-43	FECHA:	10/07/25



Foto 1: Este es el espacio donde la fosa.



Foto 2: Este es el espacio donde esta la fosa dañada



Foto 3: Este es el porton de acceso al establecimiento en mal estado.



Foto 4: Esta son los ventanales dañados de un modulo que cubre dos aulas



Foto 5: Estos son los ventanales del modulo numero dos que cubre un aula, tambien se incluye una puerta



Foto 6: En esta caída de agua pluvial que afecta la pared que esta recién construida, y por no alcanzar los recursos economicos no se protegió en su momento por que se necesita colocar canalex.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0676-43	FECHA:	17/11/2025



Foto1: Pintado de paredes exteriores e interiores, dentro y fuera de las aulas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--