

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COOPERATIVA CUMBRE SACSAMANI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0012-42	FECHA:	10/12/2025



Foto1: Suministro e Instalación de estructura metalica tipo portico



Foto 2: Suministro e instalación de techo con lamina troquelada



Foto 3: Suministro e instalación de paredes de Block



Foto 4: Suministro e instalación de Cimiento corrido




Foto 5: Suministro e instalación de puertas metalicas



Foto 6: Suministro e instalación de pintura en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COOPERATIVA CUMBRE SACSAMANI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0012-42	FECHA:	10/12/2025



Foto1: Suministro e Instalación de columnas de concreto




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--