

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Caserio Nuevo Progreso Panchisivic	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0022-41	FECHA:	28 de abril de 2025



Foto1: Necesidad de mejorar instalando Estructura Portante Metálica (Tipo Portico) y cubierta de Techo con Lámina Troquelada Calibre 26.



Foto 2: Necesidad de mejorar de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Se priorizo mejorar Losa de Piso (tipo torta),




Foto 4: Necesidad de mejorar de canal de metal




Foto 5: Mejoramiento de cunetas de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

