



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Caserio Nuevo Progreso Panchisivic	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0022-41	FECHA:	16 de julio de 2025




Foto1: Finalización de Instalación de Canal PVC en ambos lados.




Foto 2: Realización de Fundición en las columnas.




Foto 3: Instalación de lamina troquelada, Calibre 26



Foto 4: Continuación de instalación de lamina troquelada, calibre 6



Foto 5: Instalación de canal PVC




Foto 6: Instalación de base de madera para realizar fundición.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

