

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EBEN EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0041-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Así se encuentra el predio antes de iniciar los trabajos.



Foto 2: Antes de iniciar los renglones de trabajos priorizados del remozamiento.



Foto 3: A vance de trabajos en preparación del terreno para la instalación de pared.



Foto 4: Avance del suministro e instalación de pared de block y columnas



Foto 5: avance de trabajos en suministro e instalacion de pared



Foto 6: Avance de los suministros en instalación de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de las hojas.

Edgar Caal Choc

Edgar Caal Choc

Firma y sello del Presidente de la OPR



Edwin Jacinto Xicol Sis

Edwin Jacinto Xicol Sis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EBEN EZER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0041-43	FECHA:	5/09/2025





Foto1: Antes de iniciar el renglon de reparación e instalación del sistema de agua



Foto: Inicio de la instalación del canal de bada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Edgar Caal Choc

Firma y sello del Presidente de la OPR




 Edwin Jacinto Xicol Sis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

