

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EBEN EZER |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0041-43 | FECHA:                         | 5/09/2025       |



Foto1: Avancce del suministro e instalación de pared de block y columnas.



Foto 2: Finalización de las paredes de block y columnas



Foto 3: A vance de trabajos en suministros e instalación de estructura metalica y lamina.



Foto 4: Finalización de la instalación de lámina y piso de concreto




Foto 5: avance de trabajos en suministro e instalacion de piso ceramico.



Foto 6: Finalización del suministro de la instalacion piso ceramico y instalacion de ventana.




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Edgar Caal Choc

Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Edwin Jacinto Kicol Sis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EBEN EZER |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0041-43 | FECHA:                         | 5/09/2025       |




Foto 1: Inicialización del suministro e instalación del tanque de agua y bajada de aguas pluviales.




Foto 2: Avance del suministro e instalación del tanque de agua.



Foto 3: Culminación de pared de tanque e iniciación de colocación de azulejo.



Foto 4: Instalación de azulejo parte interior.




Foto 5: Culminación e instalación de azulejo de la parte exterior del tanque de agua.





Foto 6: Colocación de agarradores e instalación de canal de agua pluvial.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  
 Edgar Caal Choc

Firma y sello del Presidente de la OPP




  
 Edwin Jacinto Xicol Sis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

