



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ELENA PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0103-45	FECHA:	17/10/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y ENTECHADO TIPO POLIDEPORTIVO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y ENTECHADO TIPO POLIDEPORTIVO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y ENTECHADO TIPO POLIDEPORTIVO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y ENTECHADO TIPO POLIDEPORTIVO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS POR PILETA CON CHORROS




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE MINGITORIOS POR PILETA Y CON RIEGO DE AGUA PARA SU LIMPIEZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

