

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE DEL CARPINTERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1508-0137-42	FECHA:	14/08/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE VENTANERIA TRASERA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE VENTANERIA FRONTAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO A CERAMICO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE VENTANERIA



Foto 5: MEJORAMIENTO DE COCINA - CERRAMIENTO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE DEL CARPINTERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1508-0137-42	FECHA:	14/08/2025



Foto7: MEJORAMIENTO PISO DE CONCRETO A CERAMICO EN DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

