

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BETANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0150-45	FECHA:	18 DE JULIO 2,025



Foto1: SE INICIO HACIENDO LOS TRABAJOS FR BASES DE COLUMNAS PARA ENTECHADO DE 85 DE PROFUNDIDAD POR 50 DE ALTURA.



Foto 2: CONTINUACION DE DE LA ESCABACIÓN DE LAS BASES DE COLUMNAS PARA ENTECHADO.



Foto 3: SE INICIO CON EL LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL




Foto 4: ARMADURA Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS.



Foto 5: YA ARMADAS Y FUNDIDAS LAS COLUMNAS DE LAS BASES DEL ENTECHADO.



Foto 6: HECHA DE LAS TIJERAS DE METAL PARA EL ENTECHADO DE 9 METROS DE LARGO POR 150.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Alma López</i> Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--