

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BETANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0150-45	FECHA:	12 DE AGOSTO 2,025



Foto 1: INICIACIÓN Y COLOCACION DE LAS TIJERAS PARA EL ENTECHADO.



Foto 2: CONTINUACION DE LA INSTALCION DE LAS TIJERAS PAR EL ENTECHADO.



Foto 3: INSTALACION DE LÁMINA DEL ENTECHADO.



Foto 4: FUNDICION LINEAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL.




Foto 5: HECHA E INSTLACIÓN DE BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ROTOPLAS.



Foto 6: PROYECTO DE ENTECHADO YA FINALIZADO AL 100%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

