

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0177-41	FECHA:	23/07/2025



Foto 1: Mejoramiento aula tipo pórtico



Foto 2: Instalación de estructura de techo




Foto 3: Mejoramiento de cubierta de lámina



Foto 4: Mejoramiento de piso



Foto 5: Mantenimiento de muro de contención




Foto 6: Mantenimiento a portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0177-41	FECHA:	23/07/2025



Foto 1: Mejoramiento de sistema eléctrico



Foto 2: Instalación de baranda



Foto 3: Mejoramiento de servicio sanitario



Foto 4: Instalación de ventanas



Foto 5: Instalación de puerta




Foto 6: Mejoramiento de módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público