

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tres Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0185-41	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 2: Sustitucion de pared de lamina a block



Foto 3: Piso de cemento interior del aula



Foto 4: Instalacion de ventana portico



Foto 5: Instalacion de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de techo de lámina a lámina Troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

