

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tres Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0185-41	FECHA:	21/06/2025



Foto1: Proceso de mejoramiento del aula.



Foto 2: Proceso de mejoramiento del aula.



Foto 3: Colocación de Piso ceramico.



Foto 4: Instalación de puertas.



Foto 5: iniciando el levantamiento de block.




Foto 6: Tallado de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

