



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                                      |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ           | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, B.V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0226-45          | FECHA:                         | 29/ 09/2025                          |



Foto1: REALIZACION DE CIMENTOS.



Foto 2: MURO DE CONTENCION.



Foto 3: TRABAJO DE COLUMNAS.



Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHO CON LAMINA TROQUELADA.



Foto 5: CERNIDO DE PAREDES.




Foto 6: INSTALACIÓN PUERTA, VENTANALES Y REALIZACION DE PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de INEB



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

