



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESFUERZO CHEJEL, PURULHÁ, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0226-45	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: MURO DE CONTENCIÓN.



Foto 2: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: PINTURA EN PAREDES E INSTALACION DE VENTANALES Y PUERTA METALICA.




Foto 4: PISO DE CONCRETO.



Foto 5: ESTRUCTURA METALICA Y TECHO DE LAMINA TROQUELADA.



Foto 6: LOSA DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

