



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCOHÁN J/M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0255-41	FECHA:	6 AGOSTO DE 2025




Mejoramiento de piso en ambas aulas por agrietamiento



Subir altura de pared debido a que hay un canal y al momento de llover colapsa



sustitucion de ventanales por PVC en ambas aulas



sustitución de Pared por división de metal se hizo la evaluación por motivo de sismo se agrieto y esta falsa.



Cernido de paredes en ambas aulas



pintura en interior y exterior en ambas aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCOHÁN J/M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0255-41	FECHA:	6 AGOSTO DE 2025



Mejoramiento de puerta existente

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

