

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCOHÁN J/M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0255-41	FECHA:	19 de noviembre del 2025



mejoramiento de piso



trabajo de altura de pared




Área en remozamiento de ventanas pvc



columna para division de pared



Cernido en proceso de paredes de aulas



trabajo de pintura en interior y exterior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCOHÁN J/M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0255-41	FECHA:	19 de noviembre del 2025



mejoramiento de puertas




foto 2




foto 3




foto 4




foto 5




foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--