

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANIMAQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0261-41	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: MODULO DE AULAS - mejoramiento de puerta y piso



Foto 2: MODULO DE AULAS - mejoramiento de pared de lamina a pared de block



Foto 3: MODULO DE AULAS - Mejoramiento de techo



Foto 4: MODULO DE AULAS - El aula no cuenta con ventanas



Foto 5: MODULO DE AULAS - Mejoramiento de pintura de aula



Foto 6: MODULO DE AULAS - Las instalaciones en si, no brindan las condiciones adecuadas al los niños (as)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público