

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANIMAQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0261-41	FECHA:	4/07/2025



Foto1: MODULO DE AULAS - mejoramiento de puerta y piso y pared



Foto 2: MODULO DE AULAS - predio en constucción de pared de lamina a pared de block




Foto 3: MODULO DE AULAS - Mejoramiento de esctructura de techo.



Foto 4: MODULO DE AULAS - mejoramiento de puerta y ventana





Foto 5: MODULO DE AULAS - Mejoramiento de pintura del aula



Foto 6: MODULO DE AULAS - mejoramiento de las instalaciones de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--