

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RIO COLORADO, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0263-41	FECHA:	25/08/2025



Foto1: Rompiendo pared para una puerta de entrada



Foto 2: levantado pared interir dirección creando un pasillo de entrada al aula de preprimaria




Foto 3: Sellando puerta anterior de acceso al aula por estar junto al aula de primaria



Foto 4: habriendo y colocando columna para puerta de salida del aula de preprimaria



Foto 5: Completando puerta de salida



Foto 6: Colocando torta de piso para nivelar con el patio de salida

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Odilia Cruz Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

