



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cola Del Mico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0264-41	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: Se realizara mejoramiento de pared de block, debido que es de adobe, se encuentra en mal estado y presenta peligro para los alumnos y docentes.



Foto 2: Se realizara mejoramiento de pared de block ya que se esta cayendo el repello al adobe y presenta peligro para los alumnos y docentes.



Foto 3: Se realizara mejoramiento de pared debido que presenta agrietamiento en las paredes por lo cual representa un grave riesgo para docentes y alumnos.



Foto 4: Se realizara mejoramiento de pared de block debido que es de adobe y presenta un riesgo de peligro para los alumnos y docentes.




Foto 5: Se realizara mejoramiento de pared debido que es de adobe. En época de invierno por las lluvias el adobe tiende mojarse por dicha razón se está cayendo a pedazos





Foto 6: Se realizara mejoramiento de ventana, que se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

