


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mocoacán, Purulhá, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 08 - 0292 - 43	FECHA:	8/08/2025




Foto 1: La estructura carece de cimentación adecuada, lo que la hace vulnerable a desastres naturales; como lluvias intensas o sismos.



Foto 2: Las láminas que se tenían puestas las botó el aire ya que estas no estaban clavadas y aseguradas, solo estaban sostenidas con madera improvisada.



Foto 3: Las bases actuales son de madera y son para corto tiempo ya que con el tiempo se pudren, ocasionando que este no duro mucho tiempo.




Foto 4: El espacio es muy reducido para la atención de un grupo numeroso de estudiantes, el ambiente no es propicio para una educación de calidad.




Foto 5: La construcción informal es muy sencilla, y esto responde más a una urgencia para la atención de los estudiantes, y evitando que ellos reciban clases a la intemperie.




Foto 6: Para las paredes se tuvo que improvisar con láminas, pero a consecuencias del mal clima, el aire las término desenclavando del lugar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Annabella Obeni: Xol Sel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

