

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mochán, Purulhá, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 08 - 0292 - 43	FECHA:	30/11/2025



Foto 1: se realizó el pintado de costaneras y vigas para posteriormente instalar las láminas metálicas.



Foto 2: Instalación de columnas metálicas sobre las bases de concreto previamente fundidas.



Foto 3: Se efectuaron trabajos correspondientes al entechado de la estructura, siguiendo las especificaciones del proyecto.



Foto 4: se colocaron las láminas de cubierta sobre las costaneras metálicas, cuidando la alineación, el traslape y la fijación adecuada.



Foto 5: Se realizaron trabajos de detalles mínimos en la estructura y el entechado, consistentes en ajustes y aplicación de pintura de retoque en áreas con daños menores.




Foto 6: El alumnado hizo uso del área techada, columnas, estructuras comprobando el adecuado funcionamiento y resistencia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.



Annabella Ibemixoy Sel

Firma y sello del Presidente de la OPA

IFAC

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

