



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ribacó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0355-43	FECHA:	8/08/2025




Foto 1: MODULO BAÑO: Los baños presentan deterioramiento



Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO: Las condiciones de seguridad no son buenas



Foto 3: MEJORAMIENTO DE CAMINAMIENTO: Las condiciones de los caminamientos no son adecuadas y los niños resbalan por las lluvias



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MURO: Se encuentra en mal estado el cerramiento



Foto 5: MODULO BAÑO: Los baños presentan deterioramiento



Foto 6: MEJORAMIENTO DE CAMINAMIENTO: Las condiciones de los caminamientos no son adecuadas y los niños resbalan por las lluvias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

