

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OREJUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1359-41	FECHA:	30/07/2025



Foto 1: Se quitaron las laminas y costaneras anteriores.



Foto 2: Se despejo el area donde se va a trabajar.



Foto 3: Se fundio para posteriormente levantar las estructuras metalicas.



Foto 4: Se formaron las estructuras metalicas.



Foto 5: estructura metalica.



Foto 6: Se colocaron todas las estructuras metalicas y las costaneras que sostiene las laminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

