

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM CASERIO RIBACÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO RIBACÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	15-08-1595-42	FECHA	20 DE ENERO 2025



Foto 1: mejoramiento de puertas de lamina con madera por puertas de metal.



Foto 2: Mejoramiento y continuación de construcción con block.



Foto 3: Continuación de construcción formal con block y cambio de techo



Foto 4: Cambio de tazas de sanitario y sus accesorios, así como lavamanos y construcción de un baño más.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

