

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ECOP ANEXA A EORM CASERIO RIBACÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO RIBACÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	15-08-1585-42	FECHA	20 DE ABRIL 2025



Foto 1. mejoramiento de puertas de lamina con madera por puertas de metal.



Foto 2. Mejoramiento y continuación de construcción con block.



Foto 3. Continuación de construcción formal con block y cambio de techo



Foto 4. Cambio de tazas de sanitario y sus accesorios, así como lavamanos y construcción de un baño más.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente del CDEP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

