



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MEZCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1599-43	FECHA:	29/04/2025



Foto1: DETERIORO DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: VISTA DE MURO PERIMETRAL EN RIESGO



Foto 3: MURO PERIMETRAL EN BULNERABILIDAD FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES




Foto 4: MURO BULNERABLE POR CRECIDA DE AFLUENTE DEL RÍO EN TIEMPO DE LLUVIA




Foto 5: FALTA DE LOSA DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS E INUNDACIÓN DEL ÁREA




Foto 6: RIESGO DE ACCIDENTES FÍSICOS DE LOS ESTUDIANTES POR AGRIETAMIENTO Y FALTA DE LOSA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OCA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

