

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rincón del Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1801-43	FECHA:	4/08/2025




Foto 1: en este espacio se puede observar el peligro que acecha a los estudiantes.



Foto 2: camino a la cocina




Foto 3: cerco perimetral que se mejorara




Foto 4: cerco perimetral deteriorado



Foto 5: foto de modulo provisional en el cual se imparte clases a los grados segundo y tercero



Foto 6: modulo de lado frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rincón del Suquinay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1801-43	FECHA:	4/08/2025



Foto1: Interior del módulo



Foto 2: espacio en el cual se pretende trasladar y hacer un modulo tipo pórtico, con puertas, ventanas, cubierta de lamina, estructura de techo, piso, canales y bajadas de agua pluvial para mejor seguridad de los estudiantes.



Foto 3: foto de lado de atrás.



Foto 4: Foto de lado lateral del terreno donde se pretende construir el modulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Suquinay



Firma y Sello Director Centro Educativo

